
## 4800

# Male Run Tee (ISO 8434-6)

## SWRT





| Product number | Ø tube | | Thread | | Dimension | | | | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | F | F1 | L | L1 | CH1 | CH3 | kg/unit |
| 4800-04 | 8 | 5/16" | G 1/4 | G 1/4 | 25 | 27 | 14 | 19 | 0.106 |
| 4800-06 | 10 | 3/8" | G 3/8 | G 3/8 | 30 | 32 | 19 | 22 | 0.182 |
| 4800-08 | 12 | 1/2" | G 1/2 | G 1/2 | 34 | 36 | 22 | 27 | 0.281 |
| 4800-12 | 20 | 3/4" | G 3/4 | G 3/4 | 40 | 42 | 27 | 32 | 0.376 |
| 4800-16 | 25 | 1" | G 1 | G 1 | 43 | 46 | 33 | 41 | 0.565 |

## 4810

# Male Branch Tee (ISO 8434-6)

## SWBT




| Product number | Ø tube | | Thread | | Dimension | | | | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | F | F1 | L | L1 | CH1 | CH3 | kg/unit |
| 4810-04 | 8 | 5/16" | G 1/4 | G 1/4 | 25 | 27 | 14 | 19 | 0.106 |
| 4810-06 | 10 | 3/8" | G 3/8 | G 3/8 | 30 | 32 | 19 | 22 | 0.182 |
| 4810-08 | 12 | 1/2" | G 1/2 | G 1/2 | 34 | 36 | 22 | 27 | 0.281 |
| 4810-12 | 20 | 3/4" | G 3/4 | G 3/4 | 40 | 42 | 27 | 32 | 0.376 |
| 4810-16 | 25 | 1" | G 1 | G 1 | 43 | 46 | 33 | 41 | 0.565 |